
1.045
810
219
15
345
60
405
235
10
20
260
20
470
20
10
235
60
120
p=100
Š=8/28,0
V=9/17,2
+6,10
Š=8/28,0
V=9/17,2
p=0
120
150
75
205
60
120
200
225
95
225
+6,10
595
410
135
1.245
390
650
230
525
545
515
440
85
105
100
40
400
80
430
74
30
20
200
75
95
390
235
30
1.015
1.045